

Raccomandazioni di Sicurezza

Strappo Flessibili Riempimento

febbraio 2015

Tra i più frequenti episodi incidentali che si verificano nel settore vi sono quelli causati dalla movimentazione con carrelli/transpallet di pacchi bombole ancora collegati alla rampa di riempimento.

Questa tipologia di eventi oltre a causare danni all'apparecchiatura di riempimento (flessibili, connessioni, ecc.) è un potenziale pericolo di infortunio o rilascio di prodotto con conseguenze anche molto gravi.



Misure di sicurezza

Per prevenire incidenti di questo tipo è consigliabile attenersi alle seguenti istruzioni e buone pratiche:

- identificare i pacchi collegati alla rampa di riempimento con un cartello affisso sul pacco e con un cartello a terra;
- organizzare le attività in modo tale che il collegamento del pacco e il posizionamento e rimozione dei cartelli siano effettuate dalla stessa persona: nessun altro operatore deve essere autorizzato al posizionamento e alla rimozione dei cartelli;
- rinnovare periodicamente la formazione per il personale che effettua le operazioni di collegamento/scollamento e movimentazione dei pacchi. Tale formazione deve mirare ad aumentare la consapevolezza degli operatori rispetto alla gravità dei pericoli e rischi connessi all'attività.



Riferimenti: EIGA Safety Newsletter n. 89/2010