



Raccomandazione di Sicurezza

Pericoli di caduta di materiale vario durante il trasporto

Luglio 2020

Nel corso degli ultimi mesi sono stati segnalati alcuni mancati incidenti dovuti alla presenza di materiale vario (pezzi di ferro, chiavi di serraggio, ecc.) nei pacchi bombole o cestelli ritirati in clientela. Il materiale individuato, abbandonato inavvertitamente, comporta il pericolo di perdita dello stesso durante il trasporto e durante le fasi di scarico presso i siti.



Sono inoltre riportati episodi di caduta di cappellotti delle bombole. Le principali criticità riscontrate riguardano: cappellotti non avvitati al corpo bombola, cappellotti non adeguati al corpo bombola o bombola priva di filettatura, cappellotti con filetto danneggiato, cappellotti di diverse fatture (DIN, tulipano, in acciaio, in ghisa) non compatibili.



La perdita di materiale durante il trasporto può comportare incidenti gravi con coinvolgimento di persone. Inoltre la caduta di materiale dal veicolo è sanzionata ai sensi degli artt. 161 e 164 del Codice della Strada (sanzione amministrativa al conducente e decurtazione di 4 punti della CQC e, nei casi più gravi, sospensione della patente). Nel caso in cui la caduta determini lesioni personali, si rientra nel campo di applicazione del Codice Penale.





Raccomandazioni di sicurezza

Per prevenire eventuali incidenti è necessario adottare le seguenti misure:

- verificare il corretto serraggio e avvitamento dei cappellotti e la conformità/compatibilità degli stessi con i recipienti
- effettuare le operazioni di carico/scarico dei pacchi e cestelli con la massima cautela verificando la presenza di materiale nella parte superiore del pacco o cestello e/o al suo interno
- sensibilizzare i clienti sui pericoli legati alla presenza di materiale vario e sulla necessità di prestare la massima attenzione a non lasciare materiale sui pacchi/cestelli (es. chiave utilizzata per lo scollegamento del pacco, ecc.)